

Mathias Jahns
Schornsteinfegermeister

Teichstraße 18
39393 Hötensleben

Tel.: 039405/939390 Mobil 016097359752 Fax 032221585146
m.jahns269@t-online.de

Online Com 22.11.23



SM Mathias Jahns Teichstraße 18 39393 Hötensleben

Herrn



39397 Nienhagen

Datum: 19.10.2023
Rech.-Nr.: 2436.000/23/01606



Bei Zahlung bitte angeben

Steuernummer: 108/236/02036

Seite 1 von 1

Jahresrechnung für 2023

Liegenschaft:  39397 Nienhagen

RECHNUNG

im Kundenauftrag ausgeführte, gem. KÜO Anlage 1 u. 1. BImSchV gesetzlich vorgeschriebene und weitere Tätigkeiten.

Bezeichnung	Anzahl	m/min	Betrag EUR
Grundwert für Ölfeuerungsanlagen/Überprüfung und Messung je Gebäude	1		16,77
Abgasanlage überprüfen	1	5	1,95
Abgaswegüberprüfung Ölfeuerstätte (einschl. anteiliger Arbeits- und Begehungspauschale)	1		28,60
Ölfeuerstätte / Emissionsmessung	1		13,39
TERMINE: Kehrung: 18.10.23, Emissionsmessung/Abgaswegeüberpr.: 18.10.23 In diesem Block sind keine Materialkosten enthalten.	Nettosumme	EUR	60,71
	MwSt. 19 %	EUR	11,53
	Summe freie Tätigkeiten	EUR	72,24

Diese Rechnung ist als Handwerksleistung nach §35a, Abs. 3 EStG steuerlich absetzbar.

Der Rechnungsbetrag ist innerhalb 14 Tagen nach Erhalt ohne Abzug zahlbar;
bitte überweisen Sie auf die angegebene Bankverbindung.

Bankverbindungen: Kreissparkasse Stendal

IBAN: DE19 8105 0555 3000 1011 94 BIC: NOLADE21SDL

Steuernummer: 108/236/02036

Gläubiger-ID:

Mathias Jahns
Schornsteinfegermeister

Teichstraße 18
39393 Hötensleben

Tel.: 039405/939390 Mobil 016097359752 Fax 032221585146
m.jahns269@t-online.de

SM Mathias Jahns Teichstraße 18 39393 Hötensleben

Herrn

39397 Nienhagen

Datum der Arbeitsausführung: 18.10.2023

- ☒ Überprüfung nach § 1 KÜO*
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
- ☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
- ☒ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV
- ☐

Ausfertigung für Eigentümer

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

2436.000 / F-01

Herrn

39397 Nienhagen

Nutzungseinheit:

Aufstellort: Heizraum, Erdgeschoss

Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I. S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I. S. 38)

Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell.-Nr., Errichtung	Leistungsbereich /Leistung bei der Messung	Nennleistung
Viessmann, Vitola comferral, 1997		40 kW
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell.-Nr., Errichtung	Brennerart	Brennstoff
Viessmann, VEA/VEC II, 1997	mit Gebläse	Heizöl EL
Feuerstättenart	Art der Anlage	
Heizkessel	Heizung mit BW	

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, ✗ = mangelhaft, – = nicht zutreffend)

1. Verbrennungsluft/ Lüftung	✓	3. Brenner/Heizgasweg	✓	7. Verbindungsstück	✓
2. Feuerstätte:		4. Flammenbild	✓	8. Abgasleitung	✓
2a. Befestigung/Abstände	✓	5. Abgasabzug:		9. O ₂ - Gehalt im Abgas	4,8 %
2b. äußerer Zustand	✓	5b. in Brennerhöhe	✓	10. unverdünnter CO-Gehalt	15 ppm
		5c. an anderer Stelle	✓	11. O ₂ - Differenz im Ringspalt	– %
☐ Folgende Mängel wurden festgestellt:				12. Lufttemperatur im Ringspalt	– °C
				13. Druckdifferenz im Ringspalt	– Pa
				☒ Es wurden keine Mängel festgestellt	

- ☐ Die Mängel Nr. stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen
- ☐ Die Mängel Nr. sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.
- ☐ Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gemäß 1. BImSchV:			Grenzwerte:		Rußzahl	1	CO-Gehalt	1300 mg/kWh				
Rußzahl-Einzelwerte			0	0	0	Rußzahl-Mittelwert	0	Ölderivate	keine	Abgasverlust	10 %	
Wärmeträgertemperatur			60 °C		Verbrennungslufttemperatur		14 °C		Ölderivate	nein	CO-Gehalt	17 mg/kWh
Sauerstoffgehalt im Abgas			4,8 %		Druckdifferenz		-9 Pa		Abgastemperatur		180 °C	
									Abgasverlust		8 %	
☒ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.									Messunsicherheit		1 %	
☐ Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil					☐ Abgasverluste über 10 %				☐ CO-Gehalt über 1300 mg/kWh			
					☐ Rußzahl über 1				☐ Ölderivate im Abgas			
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.												
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.												
Bemerkungen:												

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) WMAV00004631ST20422, WMRZST200436ST20422

19.10.2023

Datum

Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung