

Mathias Jahns

Teichstraße 18
39393 Hötensleben

Tel.: 039405/939390



SM Mathias Jahns Teichstraße 18 39393 Hötensleben

Herrn



39397 Nienhagen

Datum: 31.10.2024
Bei Zahlung bitte Rech.-Nr. angeben
Rech.-Nr.: 2436.000/24/02067



Steuernummer: 108/236/02036

Seite 1 von 1

Jahresrechnung für 2024

Liegenschaft: [REDACTED] 39397 Nienhagen

für gesetzlich vorgeschriebene hoheitliche Tätigkeiten des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers nach § 6 in Verbindung mit Anlage 3 der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Prüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292) in der aktuell gültigen Fassung

Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Arbeitswert	AW Faktor	Betrag EUR
1.1	Feuerstättenbescheid für bis zu drei Feuerungsanlagen	1	10,00	1,20	12,00
2.1	Grundwert je Gebäude oder in Sondereigentum stehender Anlage nach §20 Absatz 2 SchfHwG einschließlich der ersten Nutzungseinheit	1	11,70	1,20	14,04
2.3.1	Feuerstättenschau an senkrechten Teilen von Abgasanlagen und Gruppen von Abgasanlagen	5	5,00	1,20	6,00
2.4	Feuerstättenschau je Feuerstätte	1	6,00	1,20	7,20
3.3	Überprüfung, ob ein Heizkessel, der außer Betrieb genommen werden musste, weiterhin betrieben wird (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 1 Nummer 1 GEG)	1	1,50	1,20	1,80
3.4	Überprüfung, ob Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die gedämmt werden mussten, weiterhin ungedämmt sind (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 1 Nummer 2 GEG)	1	1,50	1,20	1,80
3.12	Überprüfung, ob der Eigentümer zur Nachrüstung der Ausstattung von Zentralheizungen in bestehenden Gebäuden verpflichtet ist und diese Pflicht erfüllt wurde (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 4 GEG)	1	7,00	1,20	8,40

AUSFÜHRUNGSTERMIN: Feuerstättenschau:
30.10.24

In diesem Block sind keine Materialkosten
enthalten.

Nettosumme	EUR	51,24
MwSt. 19 %	EUR	9,74
Summe hoheitliche Tätigkeiten	EUR	60,98

Diese Rechnung ist als Handwerksleistung nach §35a, Abs. 3 EStG steuerlich absetzbar.

Der Rechnungsbetrag ist innerhalb 14 Tagen nach Erhalt ohne Abzug zahlbar;
bitte überweisen Sie auf die angegebene Bankverbindung.

GEFÜHRT

Bankverbindungen: Kreissparkasse Stendal

IBAN: DE19 8105 0555 3000 1011 94

BIC: NOLADE21SDL

Steuernummer: 108/236/02036

Gläubiger-ID:

Mathias Jahns
Schornsteinfegermeister

Teichstraße 18
39393 Hötensleben

Tel.: 039405/939390 Mobil 016097359752 Fax 032221585146
m.jahns269@t-online.de



SM Mathias Jahns Teichstraße 18 39393 Hötensleben

Herrn



39397 Nienhagen

Datum: 31.10.2024
Bei Zahlung bitte Rech.-Nr. angeben
Rech.-Nr.: 2436.000/24/02068



Steuernummer: 108/236/02036

Seite 1 von 1

Jahresrechnung für 2024

Liegenschaft: 39397 Nienhagen

RECHNUNG

im Kundenauftrag ausgeführte, gem. KÜO Anlage 1 u. 1. BImSchV gesetzlich vorgeschriebene und weitere Tätigkeiten.

Bezeichnung	Anzahl	m/min	Betrag EUR
Grundwert für Ölfeuerungsanlagen/Überprüfung und Messung je Gebäude	1		19,35
Abgasanlage überprüfen	1	5	2,25
Abgaswegüberprüfung Ölfeuerstätte (einschl. anteiliger Arbeits- und Begehungspauschale)	1		33,00
TERMINE: Kehrung: 30.10.24, Abgaswegeüberprüfung: 30.10.24 In diesem Block sind keine Materialkosten enthalten.	Nettosumme	EUR	54,60
	MwSt. 19 %	EUR	10,37
	Summe freie Tätigkeiten	EUR	64,97

Diese Rechnung ist als Handwerksleistung nach §35a, Abs. 3 EStG steuerlich absetzbar.

Der Rechnungsbetrag ist innerhalb 14 Tagen nach Erhalt ohne Abzug zahlbar;
bitte überweisen Sie auf die angegebene Bankverbindung.

GEBUCHT

Bankverbindungen: Kreissparkasse Stendal

IBAN: DE19 8105 0555 3000 1011 94
%

BIC: NOLADE21SDL

Steuernummer: 108/236/02036

Gläubiger-ID:

Mathias Jahns
Schornsteinfegermeister

Teichstraße 18
39393 Hötensleben

Tel.: 039405/939390 Mobil 016097359752 Fax 032221585146
m.jahns269@t-online.de

SM Mathias Jahns Teichstraße 18 39393 Hötensleben

Herrn

39397 Nienhagen

Datum der Arbeitsausführung: 30.10.2024

- ☒ Überprüfung nach § 1 KÜO*
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
- ☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
- ☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
- ☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV
- ☐

Ausfertigung für Eigentümer

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

2436.000 / F-01

Herrn

39397 Nienhagen

Nutzungseinheit:

Aufstellort: Heizraum, Erdgeschoss

Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 18. Juni 2009 (BGBl. I. S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchffHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I. S. 38)

Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Viessmann, Vitola comferral, 1997	Leistungsbereich /Leistung bei der Messung 40 kW
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Viessmann, VEA/VEC II, 1997	Brennerart mit Gebläse
Leistungsbereich /Leistung bei der Messung 3,7 - 4,8 kg/h	Brennstoff Heizöl EL
Feuerstättenart Heizkessel	Art der Anlage Heizung mit BW

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend)

1. Verbrennungsluft/ Lüftung	✓	3. Brenner/Heizgasweg	✓	7. Verbindungsstück	✓
2. Feuerstätte:		4. Flammenbild	✓	8. Abgasleitung	✓
2a. Befestigung/Abstände	✓	5. Abgasabzug:		9. O ₂ - Gehalt im Abgas	%
2b. äußerer Zustand	✓	5b. in Brennerhöhe	✓	10. unverdünnter CO-Gehalt	12 ppm
		5c. an anderer Stelle	✓	11. O ₂ - Differenz im Ringspalt	- %
☐ Folgende Mängel wurden festgestellt:				12. Lufttemperatur im Ringspalt	- °C
				13. Druckdifferenz im Ringspalt	- Pa
				☒ Es wurden keine Mängel festgestellt	

- ☐ Die Mängel Nr. stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen
- ☐ Die Mängel Nr. sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.
- ☐ Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gemäß 1. BImSchV:		Grenzwerte:		Rußzahl		CO-Gehalt	mg/kWh
				Ölderivate		Abgasverlust	%
Rußzahl-Einzelwerte			Rußzahl-Mittelwert	Ölderivate		CO-Gehalt	mg/kWh
Wärmeträgertemperatur		°C	Verbrennungslufttemperatur		°C	Abgastemperatur °C	
Sauerstoffgehalt im Abgas		%	Druckdifferenz		Pa	Abgasverlust %	
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.					Messunsicherheit %		
☐ Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil				☐ Abgasverluste über %	☐ CO-Gehalt über mg/kWh		
				☐ Rußzahl über	☐ Ölderivate im Abgas		
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.							
Die Messung ist bis zum				zu wiederholen.			
Bemerkungen:							

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) WMAV00004631ST20424, WMRZST200436ST20424

31.10.2024

Datum

Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung